


6.-NUCLEO DE LA IGLESIA



AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

DATOS GENERALES		
Nº EDIFICACIÓN: 6.1		PLANO: 4 hoja 2
NÚCLEO: La Iglesia	LOCALIZACIÓN: Z.U. La iglesia	
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: XXXXXXXXXX	MANZANA: XXXX	PARCELA: XX



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:





AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Nº EDIFICACIÓN: 6.1	Nº DE PLANO: 4 hoja 2	
NÚCLEO:	La Iglesia	
LOCALIZACIÓN :	Z.U. La Iglesia	
IDENT. CATASTRAL (PARCELA):	Manzana: xxxx	Parcela: xx
IDENT. CATASTRAL (EDIFICACIÓN):	xxxxxxx	
COORDENADAS UTM:	X: 399.336	Y: 4.804.585




DATOS DESCRIPTIVOS		
CLASIFICACIÓN: Zona protección forestal		SUP. CATASTRAL DE LA PARCELA: 745 m²
USO ACTUAL: Cementerio		USO ORIGINAL: Cementerio
AFECCIONES SECTORIALES- TERRITORIALES:		
Zona de servidumbre (Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria). Ordenación ecológico forestal		
ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:		
Acceso por vial asfaltado. Con servicio de abastecimiento, conectada a la red de saneamiento municipal y con suministro eléctrico.		
TIPOLOGÍA: Otras	ÉPOCA: 1886	
SUP. CATASTRAL: 745 m²	SUP. GRÁFICA: 2.180,70 m²	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Adecuado	VALOR PATRIMONIAL: Histórico	
PLANTA: Rectangular	CUBIERTA: 2 aguas	ALTURA: 1 planta
DESCRIPCION ARQUITECTÓNICA:		
Cementerio que se encuentra junto a la carretera CA-358 entre el Barrio La Iglesia y Sierra. Está compuesto por una serie de construcciones mayormente longitudinales para albergar los nichos. Además existen una serie de espacios que dan los servicios necesarios en este tipo de conjuntos. En cuanto a su ejecución aparecen materiales modernos como el hormigón y se utiliza la teja cerámica árabe para la cobertura.		

DATOS DE LAS INTERVENCIÓN:
Estos apartados no son vinculantes, prevaleciendo la aplicación y cumplimiento del planteamiento territorial de la legislación sectorial aplicable.
RECOMENDACIÓN DE MATERIALES:
Se deberán emplear los materiales propios del entorno rural de Ruiloba: Utilización de revocos y capas de mortero de colores tradicionales en las fachadas, serán acordes con el entorno y en tonos claros. Conservación y renovación del material clásico de cobertura como es la teja cerámica árabe, con predominio de su variante rojiza. Las carpinterías tendrán un acabado tanto material como visual acorde del material tradicional de uso como es la madera. Se podrá usar la carpintería metálica o de PVC siempre que se respete la premisa anterior.
OBSERVACIONES:
Se recomienda la conservación en buen estado de todos los sistemas constructivos en especial de las cubiertas que albergan la mayor parte de los nichos.



AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

DATOS GENERALES		
Nº EDIFICACIÓN: 6.2		PLANO: 4 hoja 2
NÚCLEO: La Iglesia	LOCALIZACIÓN: Z.U. La Iglesia	
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: XXXXXXXXXXXXXXX	POLÍGONO: XXX	PARCELA: XX



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:





AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Nº EDIFICACIÓN: 6.2	Nº DE PLANO: 4 hoja 2	
NÚCLEO:	La Iglesia	
LOCALIZACIÓN :	Z.U. La Iglesia	
IDENT. CATASTRAL (PARCELA):	Manzana: xxxx	Parcela: xxxx
IDENT. CATASTRAL (EDIFICACIÓN):	xxxxxxxx	
COORDENADAS UTM:	X: 399.108	Y: 4.804.299



DATOS DESCRIPTIVOS		
CLASIFICACIÓN: Zona de protección forestal		SUP. CATASTRAL DE LA PARCELA: 5.8393 m²
USO ACTUAL: Hostelero		USO ORIGINAL: Hostelero
AFECCIONES SECTORIALES- TERRITORIALES:		
Modelo tradicional		
ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:		
Acceso por vial asfaltado. Con servicio de abastecimiento, conectada a la red de saneamiento municipal y con suministro eléctrico.		
TIPOLOGÍA: Otros	ÉPOCA: Segunda mitad siglo XX	
SUP. CATASTRAL: Sin datos	SUP. GRÁFICA: 101,13 m²	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Adecuado	VALOR PATRIMONIAL: Etnográfico	
PLANTA: En forma de "L"	CUBIERTA: 2 /4 aguas	ALTURA: 1/ 2 plantas
DESCRIPCION ARQUITECTÓNICA:		
Construcción destinada a punto de ingreso al camping de Ruiloba. Destaca la torre que emerge en uno de sus laterales y que alcanza las dos altura, el resto de la edificación se desarrolla en una sola planta. Sus cubiertas son de teja cerámica árabe pero sus faldones no son simétricos, salvo la torre que su cubierta es a cuatro aguas. Están sustentadas mediante un entramado de madera. El punto de acceso se cubre con una marquesina. Sus muros son de fábrica y están revocados y pintados de gris en la base y de blanco en resto. Se abren una serie de vanos para facilitar la visión desde el interior.		

DATOS DE LAS INTERVENCIÓN:
Estos apartados no son vinculantes, prevaleciendo la aplicación y cumplimiento del planteamiento territorial de la legislación sectorial aplicable.
RECOMENDACIÓN DE MATERIALES:
Se deberán emplear los materiales propios del entorno rural de Ruiloba: Utilización de revocos y capas de mortero de colores tradicionales en las fachadas, serán acordes con el entorno y en tonos claros. Conservación y renovación del material clásico de cobertura como es la teja cerámica árabe, con predominio de su variante rojiza. Las carpinterías tendrán un acabado tanto material como visual acorde del material tradicional de uso como es la madera. Se podrá usar la carpintería metálica o de PVC siempre que se respete la premisa anterior.
OBSERVACIONES:
Se recomienda la conservación en buen estado de todos los sistemas constructivos en especial de la cubierta, asimismo se recomienda la mejora del revestimiento exterior mediante un revoco que siga las pautas tradicionales tanto en textura como en color.