



AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Nº EDIFICACIÓN: 2.12	Nº DE PLANO: 4 hoja 2	
NÚCLEO:	Sierra	
LOCALIZACIÓN :	La Quintana	
IDENT. CATASTRAL (PARCELA):	Polígono: xx	Parcela: xx
IDENT. CATASTRAL (EDIFICACIÓN):	xxxxxx	
COORDENADAS UTM:	X: 399.365	Y: 4.804.740




DATOS DESCRIPTIVOS		
CLASIFICACIÓN: Zona agrícola	SUP. CATASTRAL DE LA PARCELA: 256 m²	
USO ACTUAL: Religioso	USO ORIGINAL: Religioso	
AFECCIONES SECTORIALES- TERRITORIALES:		
Zona de servidumbre (Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria). Modelo tradicional		
ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:		
Acceso por vial asfaltado. Sin servicio de abastecimiento, saneamiento ni suministro eléctrico.		
TIPOLOGÍA: Otros	ÉPOCA: 1900	
SUP. CATASTRAL: 10 m²	SUP. GRÁFICA: 17,96 m²	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Algo deteriorado	VALOR PATRIMONIAL: Etnográfico/cultural	
PLANTA: Cuadrada	CUBIERTA: 3 aguas	ALTURA: 1 planta
DESCRIPCION ARQUITECTÓNICA:		
Pequeña construcción destinada al culto religioso y que se sitúa junto a la carretera principal. Está cerrado por todas las partes menos por la frontal. Sus muros son de mampostería y sillería de piedra. Su cubierta es a tres aguas con teja cerámica árabe y tiene una pequeña cruz en su punto más alto.		

DATOS DE LAS INTERVENCIÓN:
Estos apartados no son vinculantes, prevaleciendo la aplicación y cumplimiento del planteamiento territorial de la legislación sectorial aplicable.
RECOMENDACIÓN DE MATERIALES:
Se deberán emplear los materiales propios del entorno rural de Ruiloba: Utilización de revocos y capas de mortero de colores tradicionales en las fachadas, serán acordes con el entorno y en tonos claros. Conservación y renovación del material clásico de cobertura como es la teja cerámica árabe, con predominio de su variante rojiza. Las carpinterías tendrán un acabado tanto material como visual acorde del material tradicional de uso como es la madera. Se podrá usar la carpintería metálica o de PVC siempre que se respete la premisa anterior.
OBSERVACIONES:
Se recomienda la eliminación de los elementos disconformes con los existentes, así mismo se recomienda la consolidación de los muros de carga y del entramado de madera de la cubierta.



AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

DATOS GENERALES		
Nº EDIFICACIÓN: 2.13		PLANO: 4 hoja 2
NÚCLEO: Sierra	LOCALIZACIÓN: Jacobao	
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: xxxxxxxxxx	POLÍGONO: xx	PARCELA: xxx



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:





AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Nº EDIFICACIÓN: 2.13	Nº DE PLANO: 4 hoja 2	
NÚCLEO:	Sierra	
LOCALIZACIÓN :	Jacobao	
IDENT. CATASTRAL (PARCELA):	Polígono: x	Parcela: xxxx
IDENT. CATASTRAL (EDIFICACIÓN):	XXXXXXXXXXXXXX	
COORDENADAS UTM:	X: 399.731	Y: 4.805.063




DATOS DESCRIPTIVOS		
CLASIFICACIÓN: Zona agrícola	SUP. CATASTRAL DE LA PARCELA: 2.551 m²	
USO ACTUAL: Residencial	USO ORIGINAL: Residencial	
AFECCIONES SECTORIALES- TERRITORIALES:		
Modelo tradicional		
ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:		
Acceso por vial asfaltado. Con servicio de abastecimiento, conectada a la red de saneamiento municipal y con suministro eléctrico.		
TIPOLOGÍA: Casa rural	ÉPOCA: Construcción reciente	
SUP. CATASTRAL: Sin datos	SUP. GRÁFICA: 78,4 m²	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno	VALOR PATRIMONIAL: Etnográfico/cultural	
PLANTA: Cuadrada	CUBIERTA: 2 aguas	ALTURA: 1 planta
DESCRIPCION ARQUITECTÓNICA:		
Pequeña edificación que se ubica entre la vegetación arbóreas existente. De planta cuadrada, se desarrolla en una sola planta con espacio para la vivienda y la cochera. El acceso se hace por un frente semicubierto que forma parte de la cubierta de la construcción. Sus muros son de carga de fábrica de ladrillo revocados y pintados en un tono rojizo. El material de cobertura es la teja cerámica árabe. En cuanto a sus huecos destaca el portón de acceso para la cochera, el acceso, y un ventanal. Destaca el uso de la madera para su entramado de cubierta y para la construcción del espacio aterrazado.		

DATOS DE LAS INTERVENCIÓN:
Estos apartados no son vinculantes, prevaleciendo la aplicación y cumplimiento del planteamiento territorial de la legislación sectorial aplicable.
RECOMENDACIÓN DE MATERIALES:
Se deberán emplear los materiales propios del entorno rural de Ruiloba: Utilización de revocos y capas de mortero de colores tradicionales en las fachadas, serán acordes con el entorno y en tonos claros. Conservación y renovación del material clásico de cobertura como es la teja cerámica árabe, con predominio de su variante rojiza. Las carpinterías tendrán un acabado tanto material como visual acorde del material tradicional de uso como es la madera. Se podrá usar la carpintería metálica o de PVC siempre que se respete la premisa anterior.
OBSERVACIONES:
Se recomienda la conservación de la vegetación arbórea que la rodea para garantizar una adecuada integración paisajística.



DATOS GENERALES		
Nº EDIFICACIÓN: 2.14		PLANO: 4 hoja 2
NÚCLEO: Sierra	LOCALIZACIÓN: El Licel	
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: xxxxxxx	POLÍGONO: x	PARCELA: xxxx


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Nº EDIFICACIÓN: 2.14	Nº DE PLANO: 4 hoja 2	
NÚCLEO:	Sierra	
LOCALIZACIÓN :	El Licel	
IDENT. CATASTRAL (PARCELA):	Polígono: x	Parcela: xx
IDENT. CATASTRAL (EDIFICACIÓN):	XXXXXXXXXXXXXXXX	
COORDENADAS UTM:	X: 399.560	Y: 4.805.256




DATOS DESCRIPTIVOS		
CLASIFICACIÓN: Zona agrícola	SUP. CATASTRAL DE LA PARCELA: 1.483 m²	
USO ACTUAL: Agropecuario	USO ORIGINAL: Agropecuario	
AFECCIONES SECTORIALES- TERRITORIALES:		
Modelo tradicional		
ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:		
Acceso por vial asfaltado. Con servicio de abastecimiento y con suministro eléctrico.		
TIPOLOGÍA: Agrupación en hilera	ÉPOCA: 1942	
SUP. CATASTRAL: 144 m²	SUP. GRÁFICA: 248 m²	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deteriorado	VALOR PATRIMONIAL: Etnográfico/cultural	
PLANTA: Rectangular	CUBIERTA: 2 aguas	ALTURA: 1 planta + bajocubierta
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA:		
<p>Construcción que forma parte de una agrupación en hilera, en este caso la edificación se encuentra entre dos construcciones. El cuerpo exterior contiguo se desliza y es más longitudinal que el propio, que a su vez están desplazados de la casa cuadra, no coincidiendo las líneas de cumbrera. Una de las características es una crujía de reducidas dimensiones, ya que se usaban viga de maderas, por tanto poseen unas plantas largas y estrechas. Su ejecución es mediante muros de carga de mampostería, la cubierta es a dos aguas con un entramado de madera y teja cerámica para su material de acabado. Existen algunos huecos en las partes traseras para acceder al pajar y los accesos están en la parte delantera.</p>		

DATOS DE LAS INTERVENCIÓN:
<p>Estos apartados no son vinculantes, prevaleciendo la aplicación y cumplimiento del planteamiento territorial de la legislación sectorial aplicable.</p>
RECOMENDACIÓN DE MATERIALES:
<p>Se deberán emplear los materiales propios del entorno rural de Ruiloba: Utilización de revocos y capas de mortero de colores tradicionales en las fachadas, serán acordes con el entorno y en tonos claros. Conservación y renovación del material clásico de cobertura como es la teja cerámica árabe, con predominio de su variante rojiza. Las carpinterías tendrán un acabado tanto material como visual acorde del material tradicional de uso como es la madera. Se podrá usar la carpintería metálica o de PVC siempre que se respete la premisa anterior.</p>
OBSERVACIONES:
<p>Se eliminará la vegetación que empieza a invadir los muros, en especial lo que se ubican en la parte trasera. Se recomienda la consolidación de los muros de carga y de la cubierta.</p>



AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

DATOS GENERALES		
Nº EDIFICACIÓN: 2.15		PLANO: 4 hoja 2
NÚCLEO: Sierra	LOCALIZACIÓN: La Cotera	
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: XXXXXXXXXX	POLÍGONO: x	PARCELA: xx



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

