



Ayuntamiento de

El Burgo de Ebro

REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO (FASE II)

- **Memoria descriptiva y constructiva**

- **Planos**

1. Situación y emplazamiento
2. Planta baja y Planta primera
3. Planta cubiertas y alzado principal
4. Alzados laterales
5. Secciones transversales
6. Secciones longitudinales
7. Planta primera y alzados interiores
8. Equipamiento alzados interiores
9. Planta cubiertas y alzado principal
10. Equipamiento alzados laterales
11. Albañilería planta primera y cubiertas
12. Albañilería sección 01
13. Albañilería sección 02
14. Albañilería sección 03
15. Albañilería sección 04
16. Carpintería. Exteriores e interiores
17. Estructura. Planta baja y primera - losas
18. Estructura. Planta primera – cercha metálica
19. Estructura. Planta cubiertas – torre comunicaciones
20. Instalaciones – ventilación y clima. Planta baja y primera
21. Instalaciones – ventilación y clima. Planta cubiertas
22. Instalaciones – fontanería. Planta baja y primera

- 23. Instalaciones – saneamiento. Planta baja y primera
- 24. Instalaciones – saneamiento. Plantas cubiertas
- 25. Instalaciones – electricidad y FT. Planta primera
- 26. Instalaciones – Protección contra incendios. Planta primera
- **Estudio básico de Seguridad y Salud**
- **Estadística de construcción de edificios**
- **Cumplimiento del Código Técnico**
- **Precios unitarios**
- **Precios descompuestos**
- **Mediciones y presupuesto**
- **Pliego de condiciones**
- **Plan de gestión de residuos**